




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: PALPA_LIMA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Dirección: CERRO LA PLAZA COOP PALPA SECTOR MATUCANA
ID site: LI0928
CRQ: CRQ00000087843

Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
11°27'41.788"S 77°06'20.336"W
LI0928 PALPA_LIMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




25/06/2026
11°27'41.740"S 77°06'20.409"W
LI0928 PALPA_LIMA

DURANTE



25/06/2026
11°27'41.683"S 77°06'20.317"W
LI0928 PALPA_LIMA

DESPUES



25/06/2026
11°27'41.798"S 77°06'20.507"W
LI0928 PALPA_LIMA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/06/2026
11°27'41.690"S 77°06'20.509"W
LI0928 PALPA_LIMA

DURANTE



25/06/2026
11°27'41.682"S 77°06'20.374"W
LI0928 PALPA_LIMA


DESPUES



25/06/2026
11°27'41.646"S 77°06'20.408"W
LI0928 PALPA_LIMA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




25/06/2026
11°27'41.770"S 77°06'20.330"W
LI0928 PALPA_LIMA

DURANTE



25/06/2026
11°27'41.697"S 77°06'20.368"W
LI0928 PALPA_LIMA

DESPUES



25/06/2026
11°27'41.762"S 77°06'20.558"W
LI0928 PALPA_LIMA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos