




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estación: SUMBILCA
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Dirección: CASERIO COMUNIDAD CAMPESINA S/N
ID site: LI1185
CRQ: CRQ000000087950

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 25/06/2026 11°24'14.591"S 76°48'56.354"W LI1185 SUMBITICA	 25/06/2026 11°24'14.591"S 76°48'56.354"W LI1185 SUMBITICA	N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 25/06/2026 11°24'14.591"S 76°48'56.354"W LI1185 SUMBITICA	 25/06/2026 11°24'14.591"S 76°48'56.354"W LI1185 SUMBITICA	N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 25/06/2026 11°24'14.591"S 76°48'56.354"W LI1185 SUMBITICA	 25/06/2026 11°24'14.591"S 76°48'56.354"W LI1185 SUMBITICA	N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	