



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUARACHIRI
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CERRO CHUICOTO
ID site: LI1032
CRQ: CRQ000000088117


Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°09'47.864"S 76°14'33.283"W
LI1032 HUARACHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección: Lima 117, Huarachiri 15635, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 12°8'17.16576"
Longitud: W 76°13'42.7404"
Distancia: 7914 m
Fecha: 26/06/26 8:32 a. m.
Altitud: 3037 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



DURANTE



DESPUES




REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



DURANTE




DESPUES



REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC