




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estación: HUMAYA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CERRO HUMAYA
ID site: LI1033
CRQ: CRQ000000087847

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
11°05'43.693"S 77°24'35.740"W
LI1033 HUMAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES





DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/06/2026 11°05'43.703"S 77°24'35.711"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'43.706"S 77°24'35.707"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'43.729"S 77°24'35.740"W LI1033 HUMAYA

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/06/2026 11°05'49.822"S 77°24'35.664"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'49.736"S 77°24'35.773"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'49.715"S 77°24'35.750"W LI1033 HUMAYA

MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC