



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: HUAROCHIRI FITEL
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Dirección: CP HUAROCHIRI
ID site: LI5179
CRQ: CRQ000000092060

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



30/06/2026
12°08'10.010"S 76°13'52.955"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE


DESPUES



30/06/2026
12°08'09.880"S 76°13'52.952"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL



30/06/2026
12°08'09.807"S 76°13'52.997"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL



30/06/2026
12°08'09.890"S 76°13'52.912"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



30/06/2026
12°08'09.889"S 76°13'52.950"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL



30/06/2026
12°08'09.890"S 76°13'52.977"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL




30/06/2026
12°08'09.913"S 76°13'52.876"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



30/06/2026
12°08'10.018"S 76°13'52.931"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL



30/06/2026
12°08'10.016"S 76°13'52.918"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL



30/06/2026
12°08'09.911"S 76°13'52.887"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos