




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PALPA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Direccion: CP PALPA
ID site: LI5098
CRQ: CRQ000000089832

Sticker Año mantenimiento



29/06/2026
11°29'31.025"S 77°07'09.767"W
LI5098 PALPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



29/06/2026
11°29'31.025"S 77°07'09.767"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'31.025"S 77°07'09.767"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'31.025"S 77°07'09.767"W
LI5098 PALPA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



29/06/2026
11°29'31.025"S 77°07'09.767"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'31.025"S 77°07'09.767"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'31.025"S 77°07'09.767"W
LI5098 PALPA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



29/06/2026
11°29'31.039"S 77°07'09.786"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'30.967"S 77°07'09.825"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'31.032"S 77°07'09.857"W
LI5098 PALPA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General