



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: VILCAHUAURA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CP VILCAHUAURA
ID site: LI5328
CRQ: CRQ000000089812

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA PUERTA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FOTOS DEL EQUIPAMIENTO EN INTERIOR DEL GABINETE		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General