




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: LANGA FITEL
Nombre de Localidad: LANGA
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CP LANGA
ID site: LI5189
CRQ: CRQ00000091981

Sticker Año mantenimiento




30/06/2026
12°07'32.657"S 76°25'15.765"W
LI5189 LANGA FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




30/06/2026
12°07'32.600"S 76°25'15.736"W
LI5189 LANGA FITEL

DURANTE



30/06/2026
12°07'32.687"S 76°25'15.783"W
LI5189 LANGA FITEL


DESPUES



30/06/2026
12°07'32.668"S 76°25'15.804"W
LI5189 LANGA FITEL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




30/06/2026
12°07'32.637"S 76°25'15.750"W
LI5189 LANGA FITEL

DURANTE



30/06/2026
12°07'32.570"S 76°25'15.804"W
LI5189 LANGA FITEL

DESPUES



30/06/2026
12°07'32.587"S 76°25'15.829"W
LI5189 LANGA FITEL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



30/06/2026
12°07'32.643"S 76°25'15.814"W
LI5189 LANGA FITEL

DURANTE



30/06/2026
12°07'32.653"S 76°25'15.849"W
LI5189 LANGA FITEL

DESPUES



30/06/2026
12°07'32.663"S 76°25'15.884"W
LI5189 LANGA FITEL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales