




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: ATAVILLOS
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA
ID site: LI1695
CRQ: CRQ000000092068


Sticker Año mantenimiento



01/07/2026
11°21'51.945"S 76°48'49.791"W
LI1695 ATAVILLOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Fecha
1/7/2026 10:05 a.m.
Altitud
2491 yd a.s.l
Longitud
W 76°48'54.17784"
Latitud
S 11°21'54.67752"
Distancia
10 yd

EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO


ANTES



DURANTE




DESPUES




AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES


ANTES



DURANTE




DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES



DURANTE



DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES



DURANTE



DESPUES




MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC