



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: MIRAFLORES
Nombre de Localidad: MIRAFLORES
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO MIRAFLORES
ID site: LI5634
CRQ: CRQ000000092422

Sticker Año mantenimiento



01/07/2026
12°16'26.407"S 75°51'05.781"W
LI5634 MIRAFLORES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Miraflores 15792, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°16'26.04612"
Longitud
W 75°51'6.07212"
Distancia
0 yd
Fecha
1/7/2026 9:29 a.m.
Altitud
3986 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



01/07/2026
12°16'26.407"S 75°51'05.781"W
LI5634 MIRAFLORES

DURANTE



01/07/2026
12°16'26.318"S 75°51'05.688"W
LI5634 MIRAFLORES

DESPUES



01/07/2026
12°16'26.234"S 75°51'05.755"W
LI5634 MIRAFLORES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



01/07/2026
12°16'26.307"S 75°51'05.695"W
LI5634 MIRAFLORES

DURANTE



01/07/2026
12°16'26.307"S 75°51'05.714"W
LI5634 MIRAFLORES

DESPUES



01/07/2026
12°16'26.445"S 75°51'05.755"W
LI5634 MIRAFLORES

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



01/07/2026
12°16'26.307"S 75°51'05.695"W
LI5634 MIRAFLORES

DURANTE



01/07/2026
12°16'26.307"S 75°51'05.695"W
LI5634 MIRAFLORES

DESPUES



01/07/2026
12°16'26.307"S 75°51'05.755"W
LI5634 MIRAFLORES



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos