



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: LA PERLA
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CP HUANTOPARAC
ID site: LI5090
CRQ: CRQ000000091977

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA


CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCETINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA


FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA	
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3	
 02/07/2026 11-2223.394 S 76-4750.231 W LI5090 LA PERLA		 02/07/2026 11-2223.385 S 76-4750.312 W LI5090 LA PERLA		N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA	
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3	
 02/07/2026 11-2223.314 S 76-4750.366 W LI5090 LA PERLA		 02/07/2026 11-2223.397 S 76-4750.227 W LI5090 LA PERLA		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA	
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3	
 02/07/2026 11-2223.394 S 76-4750.231 W LI5090 LA PERLA		 02/07/2026 11-2223.385 S 76-4750.312 W LI5090 LA PERLA		N/A
OTRAS OBSERVACIONES				
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA		SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A		N/A	N/A	
TORRES		SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	N/A	