




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

**Nombre de la Estacion:** SAN MARTIN DE ORCOCOTO  
**Nombre de Localidad:** CUENCA  
**Fecha:** 03/07/2026 - 03/07/2026  
**Direccion:** CP SAN MARTIN DE ORCOCOTO  
**ID site:** LI5173  
**CRQ:** CRQ00000092140

### Sticker Año mantenimiento



03/07/2026  
12°06'41.350"S 76°27'28.557"W  
LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA


#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES



## REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




## REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



## LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



## REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA




## REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



| REVISIÓN DE LA SIRENA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES                                                                                                                                                         | DURANTE                                                                                                                                                         | DESPUES                                                                                                                                                          |
|  03/07/2026<br>12°06'41.344"S 76°22'28.571"W<br>LUS173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO |  03/07/2026<br>12°06'41.344"S 76°22'28.571"W<br>LUS173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO |  03/07/2026<br>12°06'41.344"S 76°22'28.571"W<br>LUS173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO |

| REVISIÓN DEL EXTINTOR |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| ANTES                 | DURANTE | DESPUES |
| N/A                   | N/A     | N/A     |

| REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES                                                                                                                                                           | DURANTE                                                                                                                                                           | DESPUES                                                                                                                                                            |
|  03/07/2026<br>12°06'41.344"S 76°22'28.571"W<br>LUS173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO |  03/07/2026<br>12°06'41.344"S 76°22'28.571"W<br>LUS173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO |  03/07/2026<br>12°06'41.344"S 76°22'28.571"W<br>LUS173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO |

| CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD |        |                                                            |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Seguridad Física                 | Estado |                                                            |
| Sistema                          | OK     | Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema |
| Chapa Eléctrica                  | OK     | Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)         |
| Lector de Huella                 | OK     | Verificar el buen funcionamiento de la lectora             |
| Cámara                           | OK     | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara               |
| Cámara                           | OK     | Verificar monitoreo remoto de la cámara de video           |
| Cámara                           | OK     | Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red     |
| Grabador de Video                | OK     | Verificar grabación local desde el NOC                     |
| Extintor                         | NO     | Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Revisión estado del sensor de Humo                         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC |