




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 06/07/2026 - 06/07/2026
Dirección: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ000000095402

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCETINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES		CLIMATIZACION AA
N/A		N/A	