



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: IBB 20716

Nombre de Localidad: COLONIA

Fecha: 06/07/2026 - 06/07/2026

Direccion: Casinta

ID site: 362831

CRQ: CRQ000000095576

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	06-07-2026
Nombre de la localidad:	COLONIA
ID:	362831
Nombre de autoridad local:	Vicente Romero
Nombre responsable de mantenimiento:	WILSON PATRICIA SANCHEZ
Energía Eléctrica	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Volts de la línea	N/A
Recifas cables	N/A
Volts de las barras	N/A
Tableros de distribución	N/A
Aire acondicionado	N/A
Interceptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de emergencia	N/A
SPAT	N/A
Sistema de puesta a tierra	N/A
Almacenamiento de equipos	N/A
Equipos de cómputo	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Almacenamiento	N/A
Sistema de respaldo	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Trampas	N/A
Camara	N/A
Grabador de video	N/A
Sensor de humo	N/A
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Estado de muros	N/A
Estado de muros de la torre	N/A
Estado de muros de la torre	N/A
Cable de fibra	N/A
Inspección al estado de estructura	N/A
Inspección al estado del cable de fibra	N/A

06/07/2026
12°35'39.913"S 75°56'51.332"W
362831

N/A