



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estación: FUMAGACHI
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Dirección: PARCELA A29 EX FUNDO CHACACA (ALT KM 156 CA PANAMERICANA NORTE)
ID site: LI1565
CRQ: CRQ000000095533

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE




DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE




DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES



DURANTE



DESPUES



MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC