



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: PALLAC
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PALLAC
ID site: LI5088
CRQ: CRQ000000095554

Sticker Año mantenimiento



08/07/2026
11°21'42.644"S 76°49'25.082"W
LI5088 PALLAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




08/07/2026
11°21'42.666"S 76°49'25.084"W
LI5088 PALLAC

DURANTE



08/07/2026
11°21'42.666"S 76°49'25.084"W
LI5088 PALLAC

DESPUES



08/07/2026
11°21'42.713"S 76°49'25.101"W
LI5088 PALLAC

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/07/2026
11°21'42.666"S 76°49'25.084"W
LI5088 PALLAC

DURANTE



08/07/2026
11°21'42.666"S 76°49'25.084"W
LI5088 PALLAC


DESPUES



08/07/2026
11°21'42.666"S 76°49'25.084"W
LI5088 PALLAC


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




08/07/2026
11°21'42.669"S 76°49'25.103"W
LI5088 PALLAC

DURANTE



08/07/2026
11°21'42.691"S 76°49'25.063"W
LI5088 PALLAC

DESPUES



08/07/2026
11°21'42.715"S 76°49'25.043"W
LI5088 PALLAC

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos