



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: MARIATANA
Nombre de Localidad: MARIATANA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: LOMA HUANCACHA
ID site: LI1555
CRQ: CRQ000000095561

Sticker Año mantenimiento




09/07/2026
12°14'09.380"S 76°19'23.219"W
LI1555 MARIATANA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



09/07/2026
12°14'09.357"S 76°19'23.250"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.289"S 76°19'23.304"W
LI1555 MARIATANA


DESPUES



09/07/2026
12°14'09.308"S 76°19'23.244"W
LI1555 MARIATANA


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




09/07/2026
12°14'09.345"S 76°19'23.280"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.245"S 76°19'23.244"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.417"S 76°19'23.244"W
LI1555 MARIATANA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



09/07/2026
12°14'09.385"S 76°19'23.184"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE




09/07/2026
12°14'09.385"S 76°19'23.244"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.417"S 76°19'23.244"W
LI1555 MARIATANA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales