





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: MARIATANA
Nombre de Localidad: MARIATANA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: LOMA HUANCACHA
ID site: LI1555
CRQ: CRQ000000095561

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 09/07/2026 12°14'09.355"S 76°19'23.179"W LI1555 MARIATANA	 09/07/2026 12°14'09.355"S 76°19'23.179"W LI1555 MARIATANA	 09/07/2026 12°14'09.355"S 76°19'23.179"W LI1555 MARIATANA	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 09/07/2026 12°14'09.355"S 76°19'23.179"W LI1555 MARIATANA	 09/07/2026 12°14'09.355"S 76°19'23.179"W LI1555 MARIATANA	 09/07/2026 12°14'09.355"S 76°19'23.156"W LI1555 MARIATANA	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 09/07/2026 12°14'09.368"S 76°19'23.198"W LI1555 MARIATANA	 09/07/2026 12°14'09.310"S 76°19'23.186"W LI1555 MARIATANA	 09/07/2026 12°14'09.386"S 76°19'23.078"W LI1555 MARIATANA	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
			