




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: MARIATANA
Nombre de Localidad: MARIATANA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: LOMA HUANCACHA
ID site: LI1555
CRQ: CRQ000000095561

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
12°14'09.667"S 76°19'22.917"W
LI1555 MARIATANA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



09/07/2026
12°14'09.600"S 76°19'22.982"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.608"S 76°19'22.922"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.693"S 76°19'22.936"W
LI1555 MARIATANA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



09/07/2026
12°14'09.600"S 76°19'22.982"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.687"S 76°19'22.940"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.727"S 76°19'22.936"W
LI1555 MARIATANA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



09/07/2026
12°14'09.728"S 76°19'22.940"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.738"S 76°19'22.965"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.726"S 76°19'22.936"W
LI1555 MARIATANA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General