



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: ESPERANZA BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000095455

Sticker Año mantenimiento




09/07/2026
11°27'19.350"S 77°14'50.560"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA


DESPUES



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.354"S 77°14'50.482"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos