




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: ANTIOQUIA
Nombre de Localidad: ANTIOQUIA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: CL EL PINO S/N
ID site: LI3966
CRQ: CRQ000000095557

Sticker Año mantenimiento




09/07/2026
12°04'52.127"S 76°30'35.212"W
LI3966 ANTIOQUIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



09/07/2026
12°04'52.098"S 76°30'35.246"W
LI3966 ANTIOQUIA

DURANTE



09/07/2026
12°04'52.105"S 76°30'35.162"W
LI3966 ANTIOQUIA

DESPUES



09/07/2026
12°04'52.004"S 76°30'35.264"W
LI3966 ANTIOQUIA


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



09/07/2026
12°04'52.009"S 76°30'35.228"W
LI3966 ANTIOQUIA

DURANTE



09/07/2026
12°04'52.005"S 76°30'35.219"W
LI3966 ANTIOQUIA


DESPUES



09/07/2026
12°04'52.007"S 76°30'35.194"W
LI3966 ANTIOQUIA


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




09/07/2026
12°04'52.140"S 76°30'35.200"W
LI3966 ANTIOQUIA

DURANTE




09/07/2026
12°04'52.140"S 76°30'35.200"W
LI3966 ANTIOQUIA

DESPUES



09/07/2026
12°04'52.139"S 76°30'35.204"W
LI3966 ANTIOQUIA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales