



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: ESPERANZA BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ00000095455

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
11°27'19.045"S 77°14'50.910"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




09/07/2026
11°27'19.082"S 77°14'50.960"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.098"S 77°14'50.929"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.111"S 77°14'50.886"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/07/2026
11°27'19.085"S 77°14'50.969"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.229"S 77°14'50.925"W
LI4942 ESPERANZA BAJA


DESPUES



09/07/2026
11°27'19.110"S 77°14'50.886"W
LI4942 ESPERANZA BAJA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




09/07/2026
11°27'19.040"S 77°14'50.960"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.042"S 77°14'50.879"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.041"S 77°14'51.017"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos