



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ACOS
Nombre de Localidad: SAN MIGUEL DE ACOS
Fecha: 11/07/2026 - 11/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO ACOS
ID site: LI5146
CRQ: CRQ000000095560

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



11/07/2026
11°16'24.801"S 76°49'09.536"W
LI5146 ACOS

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



11/07/2026
11°16'27.636"S 76°49'15.923"W
LI5146 ACOS

FOTO 4 Foto tomada del NOC



11/07/2026
11°16'27.610"S 76°49'15.934"W
LI5146 ACOS

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	11-07-2026
Nombre de la localidad:	San Miguel de Acos
Nombre de autoridad local:	Alcalde
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. Juan Carlos
Energía AL-DC-AC:	Estado
Línea Eléctrica:	N/A
Tablero AC:	OK
Transformadores:	OK
Volante de Baterías:	OK
Tableros de Distribución:	OK
Aire Acondicionado:	OK
Interruptores termomagnéticos:	OK
Conductores eléctricos:	OK
Conectores y terminales:	OK
Luminarias:	OK
Luz de Batajeo:	N/A
SPAT:	OK
Sistema de Puente a Tierra:	OK
Alimentación Equipo:	OK
Instalaciones en Gabinetes:	OK
Equipos RRU, Router o MUY:	OK
Fuentes electrónicas:	OK
Cables:	OK
Almacenamiento:	OK
Sistema de Red:	OK
Conectores:	OK
Cables:	OK
Antenas:	OK
VSMW cables:	OK
Seguridad Física Interior:	Estado
Chapas Metálicas:	OK
Tapetes:	OK
Cámara:	OK
Grabador de Video:	OK
Sensor de Humo:	OK
Chapas civiles - Seguridad Exterior:	Estado
Estado de Puertas y paredes:	OK
Conectores:	OK
Filtración de agua:	OK
Estado de Molesto/Torre:	OK
Autodirigido/Torre Ventada:	OK
Cable de Vida:	OK
Limpieza general de site:	OK

JOSE SANCHEZ
Cargo: DUEÑO DE LA EMPRESA
Cargo: DUEÑO DE LA EMPRESA
11/07/2026
11°53'58.898"S 77°04'04.967"W
LI5146 ACOS

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



11/07/2026
11°16'31.115"S 76°49'04.960"W
LI5146 ACOS