




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estación: CANCHAPILCA
Nombre de Localidad: LAMPÍAN
Fecha: 13/07/2026 - 13/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANCHAPILCA
ID site: LI5143
CRQ: CRQ000000098541

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCETINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	