





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: LOS OLLEROS
Nombre de Localidad: SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS HUAROCHIRI LIMA
ID site: LI1544
CRQ: CRQ000000098920

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA		SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
			