




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LOS OLLEROS
Nombre de Localidad: SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS HUAROCHIRI LIMA
ID site: LI1544
CRQ: CRQ000000098920

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/07/2026 12°13'14.192"S 76°30'16.761"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.248"S 76°30'16.887"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.128"S 76°30'16.887"W LT1544 LOS OLLEROS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/07/2026 12°13'14.288"S 76°30'16.872"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.288"S 76°30'16.872"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.288"S 76°30'16.872"W LT1544 LOS OLLEROS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/07/2026 12°13'14.192"S 76°30'16.761"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.192"S 76°30'16.761"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.192"S 76°30'16.761"W LT1544 LOS OLLEROS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/07/2026 12°13'14.008"S 76°30'16.946"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.008"S 76°30'16.946"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.008"S 76°30'16.946"W LT1544 LOS OLLEROS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 14/07/2026 12°13'13.814"S 76°30'16.505"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.072"S 76°30'16.775"W LT1544 LOS OLLEROS	 14/07/2026 12°13'14.068"S 76°30'16.871"W LT1544 LOS OLLEROS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

