





REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: JOSE_CARLOS_MARIATEGUI
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CL S/N CP JOSE CARLOS MARIATEGUI
ID site: LI5729
CRQ: CRQ000000098607

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO


ANTES



DURANTE




DESPUES



REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

LIMPIEZA CÁMERA DE VIDEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC