




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO RAJANYA
ID site: LI5659
CRQ: CRQ000000098516

Sticker Año mantenimiento



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA


DESPUES



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



16/07/2026
10°36'11.160"S 77°05'56.944"W
LI5659 RAJANYA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos