




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO RAJANYA
ID site: LI5659
CRQ: CRQ000000098516

Sticker Año mantenimiento




16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA


DESPUES



16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



16/07/2026
10°36'10.835"S 77°05'58.821"W
LI5659 RAJANYA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales