




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estación: CALETA VIDAL
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 20/07/2026 - 20/07/2026
Dirección: CP CALETA VIDAL
ID site: LI3524
CRQ: CRQ000000102949

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
			N/A
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
			
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
			

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A		
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
		N/A	