



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE MALLEURAN
Nombre de Localidad: QUINCHES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN JUAN DE MALLEURAN
ID site: LI5751
CRQ: CRQ000000103023

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 12°20'00.914"S 76°08'23.920"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.057"S 76°08'23.950"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'00.943"S 76°08'23.907"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 12°20'01.098"S 76°08'24.484"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.328"S 76°08'24.328"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.205"S 76°08'24.340"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 12°20'00.968"S 76°08'24.430"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'00.968"S 76°08'24.430"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.188"S 76°08'24.582"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 12°20'00.912"S 76°08'24.306"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.342"S 76°08'24.322"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.138"S 76°08'24.583"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 12°20'01.086"S 76°08'24.436"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.142"S 76°08'24.300"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN	 21/07/2026 12°20'01.142"S 76°08'24.300"W L15751 SAN JUAN DE MALLEURAN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

