




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Detección y Supresión de Incendios

Nombre de la Estacion: SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: JR AYABACA 135-137
ID site: LI0719
CRQ: CRQ00000103020

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DE PANE DE CONTROL

ANTES



DURANTE



DESPUES




VERIFICACION DE LOS SENSORES DE HUMO

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICACION DEL SWITCH MANUAL DE MANTENIMIENTO

ANTES




DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS		
Sistema de Detección	Estado	
Panel	OK	Revisión del Panel de Control
Sensor de Humo	OK	Verificación de los Sensores de Humo
Sirena	OK	Verificación del funcionamiento de la Sirena
Agente Limpio	OK	Verificación de los cilindros de almacenamiento de agente limpio