



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: JR AYABACA 135-137
ID site: LI0719
CRQ: CRQ000000103020

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



DURANTE






DESPUES



REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 12°09'30.288°S 76°58'45.993°W LUGAR: SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.763°S 76°58'45.893°W LUGAR: SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.644°S 76°58'45.893°W LUGAR: SEGUNDO POLO

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 12°09'30.880°S 76°58'45.893°W LUGAR: SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.669°S 76°58'45.779°W LUGAR: SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.372°S 76°58'45.047°W LUGAR: SEGUNDO POLO

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 12°09'30.204°S 76°58'45.203°W LUGAR: SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.044°S 76°58'45.043°W LUGAR: SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.044°S 76°58'45.043°W LUGAR: SEGUNDO POLO

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 2026-07-22 11:51:31 Huawei IPC	 2026-07-22 11:51:47 Huawei IPC	 2026-07-22 12:30:36 Huawei IPC

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 12°09'30.610"S 76°58'46.668"W L10719 SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.738"S 76°58'46.092"W L10719 SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.606"S 76°58'46.668"W L10719 SEGUNDO POLO
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 12°09'30.761"S 76°58'46.668"W L10719 SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.761"S 76°58'46.668"W L10719 SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.606"S 76°58'46.668"W L10719 SEGUNDO POLO
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 12°09'30.661"S 76°58'46.648"W L10719 SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.463"S 76°58'46.764"W L10719 SEGUNDO POLO	 22/07/2026 12°09'30.524"S 76°58'46.694"W L10719 SEGUNDO POLO

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC