




REPORTE FOTOGRÁFICO - Grupo Electrónico

Nombre de la Estación: SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: 26/07/2026 - 26/07/2026
Dirección: JR AYABACA 135-137
ID site: LI0719
CRQ: CRQ000000103020

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACION DE PANEL DE CONTROL

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICACION DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE (MOTOR APAGADO)

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICACION DEL NIVEL DE REFRIGERANTE (MOTOR APAGADO)

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - GRUPO ELECTROGENO		
Grupo Electrónico	Estado	
Sistema de refrigeración	OK	Verificar nivel de refrigerante y estado de radiador
Sistema de refrigeración	OK	Verificación del estado de bomba de agua, ventilador, faja y mangueras
Sistema de lubricación	OK	Verificación del nivel de aceite en carter
Sistema de lubricación	OK	Verificación de fugas por retenes de aceite de cigüeñal
Sistema de escape	OK	Verificar tubería flexible, bridas, silenciador y aislamiento térmico
Sistema de combustible	OK	Verificar indicador de combustible, bomba de cebado, bomba de combustible, sensor de nivel de combustible
Control y protección	OK	Verificar operatividad de switch y sensor de temperatura y presión de aceite
Control y protección	OK	Pruebas de arranque manual y automático