



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: TABLADA
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 27/07/2026 - 27/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TABLADA
ID site: LI5712
CRQ: CRQ000000105473

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/07/2026 11°11'18.006"S 77°28'58.234"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'18.006"S 77°28'58.287"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'18.180"S 77°28'58.190"W L15712 TABLADA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/07/2026 11°11'21.008"S 77°28'57.631"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'17.640"S 77°28'57.382"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'17.004"S 77°28'57.308"W L15712 TABLADA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/07/2026 11°11'17.978"S 77°28'58.010"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'18.138"S 77°28'58.070"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'18.138"S 77°28'58.070"W L15712 TABLADA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/07/2026 11°11'18.800"S 77°28'58.378"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'18.791"S 77°28'58.260"W L15712 TABLADA	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/07/2026 11°11'18.066"S 77°28'58.224"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'22.102"S 77°28'57.880"W L15712 TABLADA	 27/07/2026 11°11'21.816"S 77°28'58.080"W L15712 TABLADA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

