




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: SAN DAMIAN
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Direccion: CERRO YANACERI
ID site: LI1188
CRQ: CRQ000000108711

Sticker Año mantenimiento



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN


DESPUES



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



05/08/2026
12°01'32.940"S 76°25'16.176"W
LI1188 SAN DAMIAN

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobre tensiones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos