



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: SAN DAMIAN
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Direccion: CERRO YANACERI
ID site: LI1188
CRQ: CRQ00000108711

Sticker Año mantenimiento




05/08/2026
12°01'33.007"S 76°25'16.280"W
LI1188 SAN DAMIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



05/08/2026
12°01'33.769"S 76°25'16.169"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



05/08/2026
12°01'33.085"S 76°25'16.310"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



05/08/2026
12°01'33.126"S 76°25'16.272"W
LI1188 SAN DAMIAN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




05/08/2026
12°01'33.447"S 76°25'16.324"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



05/08/2026
12°01'33.085"S 76°25'16.310"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



05/08/2026
12°01'33.936"S 76°25'16.084"W
LI1188 SAN DAMIAN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



05/08/2026
12°01'33.114"S 76°25'16.314"W
LI1188 SAN DAMIAN

DURANTE



05/08/2026
12°01'33.123"S 76°25'16.324"W
LI1188 SAN DAMIAN

DESPUES



05/08/2026
12°01'33.085"S 76°25'16.310"W
LI1188 SAN DAMIAN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales