





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN DAMIAN
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Dirección: CERRO YANACERI
ID site: LI1188
CRQ: CRQ000000108711

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
CORCETINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR, CARGADOR Y BB / SPD	
			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
			