




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Direccion: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000108675

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General