



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Dirección: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000108675

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CORCERTINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
	N/A		N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
	N/A		N/A
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	