



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


**Nombre de la Estacion:** DIECISIETE DE ENERO  
**Nombre de Localidad:** SAYAN  
**Fecha:** 05/08/2026 - 05/08/2026  
**Direccion:** CENTRO POBLADO DIECISIETE DE ENERO  
**ID site:** LI5394  
**CRQ:** CRQ000000108674

### Sticker Año mantenimiento




05/08/2026  
11°09'15.854"S 77°14'26.450"W  
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES



### REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES





| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |