



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000108716

Sticker Año mantenimiento




06/08/2026
10°50'15.825"S 77°00'48.399"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



06/08/2026
10°50'15.710"S 77°00'48.339"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



06/08/2026
10°50'15.891"S 77°00'48.541"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



06/08/2026
10°50'15.825"S 77°00'48.399"W
LI5553 NAVAN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



06/08/2026
10°50'15.710"S 77°00'48.339"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



06/08/2026
10°50'15.891"S 77°00'48.541"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



06/08/2026
10°50'15.825"S 77°00'48.399"W
LI5553 NAVAN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




06/08/2026
10°50'15.710"S 77°00'48.339"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



06/08/2026
10°50'15.891"S 77°00'48.541"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



06/08/2026
10°50'15.825"S 77°00'48.399"W
LI5553 NAVAN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales