




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 14/09/2026 - 14/09/2026
Dirección: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000128932

Sticker Año mantenimiento




14/09/2026
11°30'08.145"S 77°14'04.861"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



14/09/2026
11°30'08.153"S 77°14'03.011"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'08.000"S 77°14'04.772"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'08.255"S 77°14'04.504"W
LI5819 EL TREBOL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




14/09/2026
11°30'08.153"S 77°14'03.011"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'08.000"S 77°14'04.772"W
LI5819 EL TREBOL


DESPUES



14/09/2026
11°30'08.153"S 77°14'03.011"W
LI5819 EL TREBOL


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




14/09/2026
11°30'08.147"S 77°14'04.861"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'08.265"S 77°13'59.551"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'08.153"S 77°14'04.504"W
LI5819 EL TREBOL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos