




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estación: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000132776

Sticker Año mantenimiento



21/09/2026
12°27'24.859"S 75°48'43.354"W
LI5631 HUANTAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



21/09/2026
12°27'24.880"S 75°48'43.334"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.701"S 75°48'43.455"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.673"S 75°48'43.506"W
LI5631 HUANTAN


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




21/09/2026
12°27'24.880"S 75°48'43.334"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.824"S 75°48'43.881"W
LI5631 HUANTAN


DESPUES



21/09/2026
12°27'24.810"S 75°48'43.313"W
LI5631 HUANTAN


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




21/09/2026
12°27'24.880"S 75°48'43.334"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.690"S 75°48'43.206"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.890"S 75°48'43.376"W
LI5631 HUANTAN

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos