



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Direccion: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ000000132737

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



21/09/2026
10°42'48.186"S 77°44'31.757"W
LI5753 POTAO



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



21/09/2026
10°42'48.186"S 77°44'31.757"W
LI5753 POTAO

21/09/2026
10°42'48.324"S 77°44'31.860"W
LI5753 POTAO


21/09/2026
10°42'48.186"S 77°44'31.757"W
LI5753 POTAO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



21/09/2026
10°42'48.299"S 77°44'31.876"W
LI5753 POTAO

21/09/2026
10°42'48.496"S 77°44'31.922"W
LI5753 POTAO

21/09/2026
10°42'48.503"S 77°44'31.830"W
LI5753 POTAO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES



21/09/2026
10°42'48.503"S 77°44'31.769"W
LI5753 POTAO

21/09/2026
10°42'48.186"S 77°44'31.757"W
LI5753 POTAO

21/09/2026
10°42'48.338"S 77°44'31.769"W
LI5753 POTAO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General