



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estación: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000132776

Sticker Año mantenimiento



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.651"S 75°48'42.945"W
LI5631 HUANTAN

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 12°27'34.647"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'25.300"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'23.795"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 12°27'24.067"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'24.561"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'23.710"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 12°27'24.801"S 75°48'43.410"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'25.095"S 75°48'43.315"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'25.193"S 75°48'43.657"W LI5631 HUANTAN

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 12°27'24.029"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'25.149"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'24.029"S 75°48'42.615"W LI5631 HUANTAN

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general