



# INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

**Nombre de la Estación:** CATAHUASI  
**Nombre de Localidad:** CATAHUASI  
**Fecha:** 08/08/2026 - 08/08/2026  
**Zona:** LIMA SUR  
**ID site:** LI1540  
**CRQ Y/O INC:** CRQ000000250071  
**Asunto:** equipo de aire acondicionado de gabinete con fallas  
**Técnico:**

## ANTECEDENTES

equipo de aire se encuentra con tarjeta averiada

## MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

**Marca:** Huawei  
**Modelo:** pc300d  
**Serie:** 2152271745EyK1000165  
**Voltaje:** 49  
**Refrigerante:** R 134A

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

se desmonto y se realizó pruebas en el equipo de aire

medición de voltaje  
medición de precion de g

## DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

### FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO



### FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



### FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO



### FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO



FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO



FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA




FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR



FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



CONCLUSIONES

se requiere cambio de tarjeta principal

Detalle de avería:

tarjeta se encuentra sulfatados debido a la humedad se recomienda sellado

RECOMENDACIONES

se requiere sellado con silicona para que no ingrese el salitre o humedad