



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: CANTA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Direccion: INGENIO CERRO AL SUR DE CANTA
ID site: LI0903
CRQ: CRQ00000078945

Sticker Año mantenimiento



06/06/2026
11°28'7.538"S 76°37'34.64"W
LI0903 CANTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



06/06/2026
11°28'34.46"S 76°37'16.074"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.764"S 76°37'16.134"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.704"S 76°37'16.068"W
LI0903 CANTA

AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



06/06/2026
11°28'34.46"S 76°37'16.074"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.776"S 76°37'16.248"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.776"S 76°37'16.112"W
LI0903 CANTA

CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



06/06/2026
11°28'34.608"S 76°37'16.111"W
LI0903 CANTA

DURANTE




06/06/2026
11°28'34.83"S 76°37'16.074"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.644"S 76°37'16.128"W
LI0903 CANTA

VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	NO	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC