




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: ARAYA GRANDE
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: CP LA PAZ
ID site: LI5772
CRQ: CRQ000000039526

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 21/03/2026 10°39'49.266"S 77°37'0.252"W LI5772 ARAYA GRANDE	 21/03/2026 10°39'49.373"S 77°37'0.153"W LI5772 ARAYA GRANDE	N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 21/03/2026 10°39'49.236"S 77°37'0.24"W LI5772 ARAYA GRANDE	 21/03/2026 10°39'49.36"S 77°37'0.114"W LI5772 ARAYA GRANDE	N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 21/03/2026 10°39'49.344"S 77°37'0.174"W LI5772 ARAYA GRANDE	 21/03/2026 10°39'49.254"S 77°37'0.06"W LI5772 ARAYA GRANDE	N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA	CRITICIDAD	BAJA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
	N/A	N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	