



## REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

**Nombre de la Estacion:** QUINTAY  
**Nombre de Localidad:** SAYAN  
**Fecha:** 22/03/2026 - 22/03/2026  
**Direccion:** CP QUINTAY  
**ID site:** LI5728  
**CRQ:** CRQ000000039602

### Sticker Año mantenimiento



22/03/2026  
11°5'22.278"S 77°10'1.002"W  
LI5728 QUINTAY

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

| ANTES                                                                                                                                                  | DURANTE                                                                                                                                                  | DESPUES                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.542"S 77°10'0.788"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.542"S 77°10'0.788"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.542"S 77°10'0.788"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

| ANTES                                                                                                                                                   | DURANTE                                                                                                                                                   | DESPUES                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.818"S 77°10'0.788"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.554"S 77°10'0.816"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.818"S 77°10'0.588"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

| ANTES                                                                                                                                                   | DURANTE                                                                                                                                                    | DESPUES                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.746"S 77°10'0.69"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.622"S 77°10'0.749"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.494"S 77°10'0.749"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

| ANTES                                                                                                                                                   | DURANTE                                                                                                                                                    | DESPUES                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.632"S 77°10'0.69"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.746"S 77°10'0.749"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |  <p>22/03/2026<br/>11°52'22.818"S 77°10'0.588"W<br/>L15728 QUINTAY</p> |

| TORRES VENTALA                                                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)        |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |

| CHECKLIST - TORRES |        |                                                                                                              |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torres             | Estado |                                                                                                              |
| Línea de vida      | OK     | Verificar y ajustar la línea de vida                                                                         |
| Pintura            | OK     | Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión |
| Pernos             | OK     | Realizar inspección visual y ajuste de pernos                                                                |
| Bases              | OK     | Verificar las bases de la torre                                                                              |
| Limpieza           | OK     | Limpieza general                                                                                             |